


RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



NOXYDE® TAPE



Samolepicí butylkaučuková páska pro použití s Noxyde

- Snadná aplikace
- Vynikající lepicí vlastnosti
- Vynikající tepelná stabilita
- Vynikající přilnavost při nízkých teplotách
- Vysoká plasticita a tvařitelnost

KNOW-HOW NA OCHRANU™

WWW.RUST-OLEUM.EU

NOXYDE® TAPE

POPIS

Noxyde Tape je samolepicí páska vyrobená ze směsi butylové pryže chráněné polypropylenovým roumem.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Zesílení přesahů kovových opláštěních a stěnových panelů v kombinaci s nátěrovým systémem Noxyde a Noxyde Pegarust.

DOPORUČENÝ SYSTÉM

Povlakový systém Noxyde

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pevnost v tahu: >100 N/50 mm | Trasv.> 100 N/50 mm
Pevnost v ohybu: >70% | Trasv.>70%

PŘÍPRAVA POVRCHU

Aby se při této práci minimalizoval jakýkoli pohyb plechu, měly by být koncové záklopky upevněny pomocí nýtů v intervalu každého druhého profilu a ve vzdálenosti přibližně 50-75 mm od řezné hrany.

Všechny povrchy, které mají být natřeny, je třeba důkladně umýt a odmastit vysokotlakým mytím pod tlakem 3000 - 3500 psi. (přibližně 210 -250 barů). Při tomto mytí vodním paprskem se použije 5% roztok čistícího odmašťovacího prostředku Rust-Oleum ND14, aby se odstranily všechny oleje, tuky a další rozpustné povrchové nečistoty. Tento čistící roztok nesmí na povrchu zaschnout; dokud je ještě mokrá, zajistěte, aby byl čistící roztok a veškeré uvolněné nečistoty odstraněny opláchnutím velkým množstvím čerstvé čisté vody.

Veškeré plochy, na kterých bylo zjištěno vegetační znečištění, je třeba ošetřit přípravkem Rust-Oleum AMW. Tento přípravek by se měl hojně nanést na postižený povrch a nechat působit po dobu 24 hodin. Po uplynutí této doby se zbytky vegetačního znečištění odstraní suchým kartáčem nebo vodním paprskem v závislosti na podmínkách na místě a na preferencích dodavatele. Všechny zrezivělé plochy se mechanicky zbaví rzi (kotoučovou bruskou nebo mechanickým drátěným kartáčem), aby se dosáhlo standardu čistoty St3 podle normy ISO 8501, tj. aby nezástala viditelná hnědá rez. Tam, kde zůstane "přední okraj" stávajícího povlaku, by měl být zpeřený až do pevného okraje. Toto čištění/odrezování by mělo být provedeno ve vzdálenosti nejméně 100 mm (4 palce) na obě strany od okraje překrytí.

Priming

Všechny ošetřené odrezivělé plochy musí být natřeny základním nátěrem ve stejný den. Tyto plochy se natrou jednou vrstvou Noxyde (červený odstín) s přibližnou teoretickou krycí dávkou 400 g na metr čtvereční, která postačí k vytvoření suchého filmu o tloušťce 175 mikronů (= přibližně 320 mikronů mokrého filmu). Nechte zaschnout minimálně 24 hodin při teplotě 20 °C.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pásku Noxyde Tape přiložte středem na detail spoje a pevně ji přitlačte k profilu panelu, aby nedošlo k roztažení, roztažení nebo vzniku vzduchových kapes. Ujistěte se, že páska Noxyde Tape dobře přilne k oběma povrchům.

Zajistěte, aby byla celá aplikovaná páska Noxyde Tape natřena během téhož pracovního dne jednou vrstvou Noxyde (šedý odstín) s přibližnou teoretickou krycí dávkou 400 g na metr čtvereční, která postačuje k vytvoření suchého filmu o tloušťce 175 mikronů (= přibližně 320 mikronů mokrého filmu). Před nanášením dalších nátěrů nechte zaschnout minimálně 24 hodin při teplotě 20 °C.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Teplota použití: 0°C / +40°C

Provozní teplota: -30°C / +80°C. Do -160°C po dobu max. 24 hod.

POZNÁMKY

Rozměry: délka role: 10 metrů Rozměry:

šířka: 100 mm

Standardní tloušťka: 0,8 mm

Pevné látky: 100%

Specifická hmotnost (ASTM D792): 1,4

g/cm3 Přílnavost při odlupování pod úhlem

90° (ASTM D1000): ≥ 90 N Zkouška

přílnavosti smýčkou (ASTM D6195): ≥ 80

N Zkouška přílnavosti sondou (ASTMD 2979): ≥ 80 N Vertikální tok (ISO 7390):

0 mm

Pevnost cementového lepidla C2E na vlně: 0,9 N/mmq (EN 12004-EN1348)

Datum vydání: 22/11/2023

Dostupné barvy a velikosti balení: Přehled aktuálně dostupných barev a velikostí balení naleznete na stránce příslušného produktu na www.rust-oleum.eu.

Odmítnutí odpovědnosti: Informace zde obsažené jsou podle našeho nejlepšího vědomí a přesné a jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Má se za to, že se uživatel sám přesvědčil o vhodnosti našich výrobků pro svůj vlastní konkrétní účel. Společnost Rust-Oleum Europe v žádném případě neodpovídá za následné nebo náhodné škody. Výrobky musí být skladovány, musí se s nimi manipulovat a musí být aplikovány za podmínek odpovídajících doporučením společnosti Rust-Oleum Europe, která jsou podrobně uvedena v poslední kopii technického listu výrobku. Uživatelé jsou odpovědní za to, že mají aktuální kopii. Nejnovější kopie produktového listu jsou k dispozici zdarma a ke stažení na adrese www.rust-oleum.eu nebo na vyžádání u našeho oddělení služeb zákazníkům. Společnost Rust-Oleum Europe si vyhrazuje právo měnit vlastnosti svých výrobků bez předchozího upozornění.